



Mest stilte spørsmål Epoxy

Hva gjør man hvis betonggulvet er ujevnt?

For best mulig resultat bør gulvet være så slett som mulig. Ved dype spor, anbefaler vi epoxyparkel først. Epoxy vil føye seg etter underlaget, så er det store ujevnheter i overflaten vil dette sees. Opphøyning ca 05mm. Litt struktur i overflaten er bare fint for vedhefte.

Grader for legging av Epoxy.

Min. 10°. Jo kaldere det er, jo vanskeligere er det å rulle ut epoxyen. Od det bør ligge på rundt 15° i lufttemperatur.

Er epoxy maling eller belegg?

Epoxy er et belegg som rulles ut på gulvet.

Blir epoxy glatt?

Epoxy kan bli glatt dersom man får mye snø, is og såpevann på belegget. Det finnes løsninger på antiskli som gjør gulvet sklissikkert.

Tåler produktene frost og kulde?

Når produktene er herdet og ikke i flytende form tåler det både kulde og frost. Dersom produktene ikke er brukt må det stå tørt og frostfritt slik at komponentene ikke fryser.

Kan man legge epoxy selv?

Vi har «gjør det selv» systemer som fint kan installeres på egenhånd.

Hva er sterkest av en- eller to-komponent epoxy?

To-komponent epoxy vil så og si alltid være mer slitesterk enn en-komponent. Jeg vil i utgangspunktet aldri anbefale et en-komponent produkt på et gulv som skal belastes med mer enn fottrafikk.

Er det giftstoffer i epoxy?

Vår epoxy inneholde ingen løsemidler eller sterke syrer.

Hvilke farge kommer epoxy i?

Vår standard farge er grå (Sterling) Men om du ønsker en annen farge, ta kontakt med oss på epost post@igarasjen.no

Kan man bruke epoxy på stålglattet gulv?

Dersom gulvet er stålglattet er det best at gulvet slipes først. Stålglattet gulv vil hindre inntrengen av primeren, og epoxyen vil ikke feste seg like godt.

Skal gulvet styrebehandles før man legger epoxy?

Gulvet skal ikke styrebehandles. Gulvrens følger med vår pakker. Denne rensen bedrer heften, da denne åpner porene i betongen, Den vil også være et mye bedre alternativ da den ikke inneholder giftige kjemikaler, eller er miljøskadelig.

Hva skjer når epoxy ikke herder?

Når ikke epoxy herder, skyldes det alltid lav temperatur, eller at epoxy ikke er blandet godt nok. I tilfeller hvor et lite felt ikke herder, skyldes det dårlig blanding av base og herder. Om dette skulle skje må epoxyen skrapes bort med en spatel.